TECHNIQUE

FICHE

CLEANSOLV HE

Dissolvant à évaporation rapide inoffensif pour les aliments

- Classification NSF : La grande pureté des composants rend ce produit utilisable dans l'industrie alimentaire. NSF enregistré sous les catégories K1 et K3.

- Dégraissage : Enlève efficacement et en toute sécurité l'huile, la graisse, la résine, le silicone, les résidus de colle et autres contaminants.

- Rapide et facile à utiliser : CLEANSOLV HE est emballé dans une bombe aérosol pratique. Tout ce que vous avez à faire est de le vaporiser sur la surface et de le frotter avec un chiffon. Pénètre rapidement dans la saleté et la dissout. Après application, CLEANSOLV HE s'évapore rapidement sans laisser de traces sur la surface.

- Sans danger pour les métaux N'endommage pas les surfaces métalliques et ne nuit pas à leur apparence. Sécuritaire aussi pour le plastique, le caoutchouc, la laque et la peinture sur matériaux isolants.

ANWENDUNG

Agitez vigoureusement avant utilisation. Pulvérisez à partir d'une distance d'environ 20 à 30 cm de la surface à traiter. Laissez agir de 30 à 60 secondes Ensuite, essuyez à l'aide d'un tissu propre et sec.
En cas de souillures tenaces, répétez la procédure précédente. En cas d'utilisation dans des environnements où des produits alimentaires sont transformés ou emballés, nettoyez les surfaces à l'aide d'un agent nettoyant et rincez avec de l'eau propre.
L'alimentation électrique de commutateurs ou relais doit être coupée pendant le traitement.
Les excès de produit pulvérisé s'évaporent, laissant les surfaces totalement propre et sans résidus.
En cas d'application dans un appareil fermé, patienter 15 minutes avant de l'allumer.

EIGENSCHAFTEN

Couleur ..... Incolore
Odeur ..... Typique
Densité à 20 °C ..... 0,75 g/cm³
Solubilité dans l'eau ..... Insoluble
Volume net ..... 600 ml
Volume brut ..... 800 ml
Rigidité diélectrique 22,82kV/2,5mm

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.