



METAL DECALIX

Désoxydant pour acier après soudure

- Dégraisse, décape en une seule opération.
- Son action est quasiment immédiate.
- Agit pratiquement sans frotter.
- Très haut pouvoir dégraissant.
- Dissout la calamine.
- Se mélange à l'eau.

*Elimine le bleuissement après soudure.
Dissout la calamine sur les aciers inoxydables.*

APPLICATION

En pulvérisation : pour le bleuissement. Suivant le support à décaper, s'utilise pur ou dilué à 50 % d'eau. Pulvériser sur la surface à traiter de bas en haut, laisser agir 5 minutes. Si nécessaire, activer par un léger brossage. Rincer à l'eau sous pression.

En bain : pour le cordon de soudure. Prévoir un bac en polyéthylène. Immerger les pièces à traiter pendant 30 minutes, jusqu'à décapage complet. Ressortir les pièces, rincer abondamment à l'eau sous pression. Suivant le décapage à effectuer, le produit peut être utilisé pur ou dilué.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore à jaune.
pH : ≤ 1 .
Densité à 20°C : 1,17 environ



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.